

## مقدمه — مفهوم تنش

### ۱.۱ مقدمه

هدف اصلی از فراگیری مقاومت مصالح ایجاد توانایی در مهندسان آینده برای تحلیل و طراحی ماشینهای گوناگون و سازه‌های باربر است. تحلیل و طراحی هر سازه معلوم شامل محاسبه تنشها و تغییر شکلهاست. از این رو فصل اول را به مفهوم تنش اختصاص داده‌ایم. پس از مقدمه کوتاهی (بخش ۲.۱) نگاهی گذرا به روشهای اساسی استاتیک و کاربرد آن برای تعیین نیروها در عضوهای یک سازه ساده شامل عضوهای اتصال‌دهنده پین اختصاص داده شده است. بخش ۳.۱ مفهوم تنشها در عضو یک سازه را بیان می‌کند، و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان تنش را از نیرو در عضو تعیین کرد. پس از بحث کوتاهی از تحلیل مهندسی و طراحی (بخش ۴.۱)، تنشهای عمودی را در عضو تحت بار محوری (بخش ۵.۱)، تنشهای برشی ناشی از نیروهای عرضی برابر و مخالف (بخش ۶.۱)، و تنشهای تکیه‌گاهی ناشی از پیچها و پینهای اتصال‌دهنده عضوها (بخش ۷.۱) بررسی می‌کنیم. این مفاهیم گوناگون را (در بخش ۸.۱) برای تعیین تنشها در عضوهای سازه‌های ساده که بیشتر در بخش ۲.۱ بیان شد، در نظر می‌گیریم.


در بخش ۹.۱ روش حل یک مسئله مشخص را توصیف کرده‌ایم و در بخش ۱۰.۱ به دقت عددی مناسب در محاسبات مهندسی پرداخته‌ایم. در بخش ۱۱.۱ که دوباره عضو دینرویی تحت بار محوری را بررسی می‌کنیم، پی می‌بریم که تنشهای روی یک صفحه مایل شامل تنشهای عمودی و برشی است در حالی که در بخش ۱۲.۱ می‌بینیم که برای تشریح حالت تنش در نقطه‌ای از جسم در شرایط بارگذاری عمومی شش مؤلفه تنش لازم است. در انتها، در بخش ۱۳.۱ درباره روش محاسبه استحکام نهایی ماده مفروضی از نمونه‌های آزمون، و استفاده از ضریب اطمینان در محاسبه بار مجاز برای یک جزء سازه‌ای ساخته شده از آن ماده، بحث خواهیم کرد.

### ۲.۱ مروری کوتاه از روشهای استاتیک



در این بخش در حالی که نیروها را در عضوهای یک سازه ساده تعیین می‌کنید، روشهای اساسی استاتیک را مرور خواهید کرد.

سازه نشان داده شده شکل ۱.۱ را که برای نگهداری بار ۳۰-kN طراحی شده است در نظر بگیرید. این سازه از بازوی AB با سطح مقطع مستطیلی به ابعاد ۳۰×۵۰ mm و میله BC با سطح مقطع دایروی به قطر ۲۰ mm تشکیل شده است. بازو و میله توسط پینی در نقطه B به هم متصل‌اند و با پینها و قلابهایی، به ترتیب در نقاط A و C نگهداری می‌شوند. در اولین مرحله باید نمودار جسم آزاد را با جدا کردن از تکیه‌گاهها در نقاط A و C رسم کرد و عکس‌العملی را که این تکیه‌گاهها بر سازه وارد می‌کنند نشان داد (شکل ۲.۱). توجه کنید که در رسم نمودار از موارد غیرضروری پرهیز شود. بسیاری از شما می‌توانید تشخیص دهید که عضوهای AB و BC دینرویی‌اند. برای آنهایی که قابل تشخیص نیست تجاهل کرده و تحلیل خود را ادامه دهند، فرض کنند که امتداد عکس‌العملها در نقاط A و C نامعلوم‌اند. بنابراین هر یک از این عکس‌العملها را با دو مؤلفه  $A_x$  و  $A_y$  در نقطه A، و  $C_x$  و  $C_y$  در نقطه C نشان خواهیم داد. سه معادله تعادل را به شکل زیر می‌نویسیم

$$\begin{aligned} \sum M_C = 0: & A_x(0.6 \text{ m}) - (30 \text{ kN})(0.8 \text{ m}) = 0 \\ A_x = & +40 \text{ kN} \end{aligned} \quad (1.1)$$



شکل ۱.۱



$$\begin{aligned} \rightarrow \Sigma F_x = 0: & A_x + C_x = 0 \\ C_x = -A_x & \quad C_x = -40 \text{ kN} \end{aligned} \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} +\uparrow \Sigma F_y = 0: & A_y + C_y - 30 \text{ kN} = 0 \\ A_y + C_y = +30 \text{ kN} \end{aligned} \quad (3.1)$$


دو مجهول از چهار مجهول را به دست آورده ایم، ولی نمی توانیم از این معادلات دو مجهول دیگر را تعیین کنیم و معادله مستقل اضافی را نیز نمی توانیم از نمودار جسم آزاد این سازه به دست آوریم. حال باید سازه را جدا کنیم. با در نظر گرفتن نمودار جسم آزاد بازوی AB (شکل ۳.۱) معادله تعادل زیر را می نویسیم:

$$\rightarrow \Sigma M_B = 0: \quad -A_y(0.8 \text{ m}) = 0 \quad A_y = 0 \quad (4.1)$$

با قرار دادن مقدار  $A_y$  از رابطه (۴.۱) در رابطه (۳.۱) چنین به دست می آید:  $C_y = +30 \text{ kN}$ . با بیان نتایج عبارت به دست آمده برای عکس عملهای نقاط A و C به شکل برداری خواهیم داشت

$$A = 40 \text{ kN} \rightarrow \quad C_x = 40 \text{ kN} \leftarrow \quad C_y = 30 \text{ kN} \uparrow$$

باید توجه کنیم که عکس العمل در A در امتداد محور بازوی AB قرار دارد و باعث فشار در آن عضو می شود. با مشاهده اینکه مؤلفه های  $C_x$  و  $C_y$  از عکس العمل در نقطه C، به ترتیب، متناسب با مؤلفه های افقی و عمودی فاصله از B تا C هستند، نتیجه می گیریم که عکس العمل در C برابر با ۵۰ kN است و جهت آن در امتداد محور میله BC است، و باعث ایجاد کشش در آن عضو می شود. این نتایج را می توانستیم با تشخیص دادن اینکه AB و BC عضوهای دوتیرویی اند پیش بینی کنیم، یعنی عضوهایی که نیروها تنها بر دو نقطه از آنها اثر می کنند، این نقاط A و B برای عضو AB و B و C برای عضو BC هستند. در حقیقت، برای یک عضو دوتیرویی خط اثر برایندهای نیروهای وارد بر هر دو نقطه برابر و در خلاف جهت و از هر دو نقطه می گذرد. با استفاده از این خاصیت می بینیم که با در نظر گرفتن نمودار جسم آزاد پین B یک راه حل ساده به دست می آید. نیروهای وارد بر پین B، به ترتیب،  $F_{AB}$  و  $F_{BC}$  هستند و توسط





عضوهای AB و BC اثر می کنند، و بار ۳۰-kN دارند [شکل ۴.۱ (الف)]. می توان بیان کرد که پین B توسط رسم مثلث نیروی متناظر در تعادل است [شکل ۴.۱ (ب)] از آنجا که نیروی  $F_{BC}$  در امتداد عضو BC است، شیب آن نیز مشابه با عضو BC است، یعنی، برابر ۳/۴. بنابراین می توان نسبت آن را نوشت


$$\frac{F_{AB}}{4} = \frac{F_{BC}}{5} = \frac{30 \text{ kN}}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{که از آن به دست می آوریم} \\ F_{AB} = 40 \text{ kN} \quad F_{BC} = 50 \text{ kN} \end{aligned}$$


نیروهای  $F'_{BC}$  و  $F'_{AB}$  که توسط پین B، به ترتیب، بر بازوی AB و میله BC وارد می شوند برابر و در خلاف جهت  $F_{BC}$  و  $F_{AB}$  هستند (شکل ۵.۱). با شناخت نیروهای در انتهای هر یک از اعضا، حال می توانیم نیروهای داخلی در این اعضا را تعیین کنیم. با ایجاد مقطعی در هر نقطه دلخواه مانند D در میله BC، دو قسمت BD و CD به دست می آید (شکل ۶.۱). از آنجا که نیروهای ۵۰-kN برای حفظ تعادل باید در نقطه D بر دو قسمت میله وارد شود، نتیجه می گیریم که وقتی بار ۳۰-kN بر نقطه B وارد می شود یک نیروی داخلی ۵۰-kN در میله BC ایجاد می گردد. علاوه بر این از بررسی جهت های نیروهای  $F_{BC}$  و  $F'_{BC}$  شکل ۶.۱ نتیجه می شود که میله در حال کشش است. فرایند مشابهی نیز ما را قادر می سازد تا معین کنیم که نیروی داخلی در بازوی AB برابر ۴۰ kN است و این بازو در وضع تراکم است.



علامت مثبت  $A$  را برای نشان دادن تنش کششی (عضو در حالت کشش) و علامت منفی را برای نشان دادن تنش فشاری (عضو در حالت فشار) به کار می‌برند.



شکل ۷.۱



شکل ۸.۱

از آنجا که یکاهای متریک SI در این بحث به کار رفته است،  $P$  بر حسب نیوتن (N) و  $A$  بر حسب متر مربع ( $m^2$ ) بیان می‌شود، تنش  $\sigma$  نیز بر حسب  $N/m^2$  بیان می‌شود. این یکا را پاسکال (Pa) می‌نامند. با وجود این، چون پاسکال بیش از حد کوچک است، در عمل، باید چندین برابر این یکا را به کار برند، یعنی، کیلوپاسکال (kPa)، مگاپاسکال (MPa)، و گیگاپاسکال (GPa). داریم

$$1 \text{ kPa} = 10^3 \text{ Pa} = 10^3 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ Pa} = 10^9 \text{ N/m}^2$$

وقتی یکاهای مرسوم U.S. را به کار ببریم، نیروی  $P$  را معمولاً بر حسب پوند (lb) یا کیلوپوند (kip) و سطح مقطع عرضی  $A$  را بر حسب اینچ مربع ( $in^2$ ) نشان می‌دهیم. بنابراین تنش  $\sigma$  بر حسب پوند بر اینچ مربع (psi) یا کیلوپوند بر اینچ مربع (ksi) است.<sup>۱</sup>

#### ۴.۱ تحلیل و طراحی

بار دیگر سازه شکل ۱.۱ را در نظر بگیرید. فرض کنید که میله  $BC$  از فولادی با حداکثر تنش مجاز  $\sigma_{all} = 165 \text{ MPa}$  ساخته شده است ( $\sigma_{all} = \sigma_y$ ). آیا میله  $BC$  می‌تواند با اطمینان باری را که بر آن وارد شده است تحمل کند؟ پیش از این نیروی  $F_{BC}$  که بر میله وارد می‌شد برابر  $50 \text{ kN}$  بود. با یادآوری اینکه قطر میله  $20 \text{ mm}$  است، از معادله (۵.۱) برای تعیین تنش ایجاد شده در میله از بارگذاری مفروض استفاده می‌کنیم. داریم

$$P = F_{BC} = +50 \text{ kN} = +50 \times 10^3 \text{ N}$$

$$A = \pi r^2 = \pi \left( \frac{20 \text{ mm}}{2} \right)^2 = \pi (10 \times 10^{-3} \text{ m})^2 = 314 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{+50 \times 10^3 \text{ N}}{314 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = +159 \times 10^6 \text{ Pa} = +159 \text{ MPa}$$

از آنجا که مقدار به دست آمده برای  $\sigma$  کوچکتر از مقدار  $\sigma_{all}$  از تنش مجاز در فولاد به کار رفته است، نتیجه می‌گیریم که میله  $BC$  می‌تواند با اطمینان باری را که بر آن وارد می‌شود تحمل کند. برای تکمیل کردن تحلیل‌مان در این سازه مفروض باید تحلیلی برای تعیین تنش فشاری در بازوی  $AB$  ارائه دهیم، همچنین درباره تنشهای ایجاد شده در پینها و تکیه گاههای آن تحقیق کنیم. در این ارتباط بعداً در این فصل بحث خواهد شد. همچنین باید تعیین کنیم تغییر شکلهای ایجاد شده توسط این بارگذاری مورد قبول است. مطالعه درباره تغییر شکلهای تحت بارهای محوری موضوع فصل ۲ خواهد بود. برای عضوهایی که تحت فشار قرار دارند باید به پایداری آن عضو توجه داشته باشیم، یعنی قابلیت آن برای نگهداری یک بار مفروض، بی آنکه پیکربندی آن از بین برود و تغییری ناگهانی در آن صورت گیرد. این موضوع در فصل ۱۰ مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نقش مهندسی فقط به تحلیل‌های موجود سازه‌ها و ماشینیهایی که تحت شرایط بارگذاری مفروض قرار می‌گیرند محدود نمی‌شود. از همه مهمتر و بزرگتر برای مهندسان طراحی سازه‌های جدید و ماشینیهاست. به عنوان مثال از طراحی به سازه شکل ۱.۱ برمی‌گردیم و فرض می‌کنیم که سازه از آلومینیم با تنش مجاز


#### ۳.۱ تنشها در عضوهای یک سازه

در حالی که نتایج حاصله در بخش گذشته اولین و ضروری‌ترین مرحله در تحلیل‌های یک سازه مفروض است، اما به ما نمی‌گوید که بار مفروض را می‌توان با اطمینان تحمل کرد. آیا میله  $BC$ ، برای مثال، تحت اثر این بارگذاری شکسته می‌شود یا نه، زیرا این پرسش نه تنها به مقدار به دست آمده برای نیروی داخلی  $F_{BC}$  بستگی دارد، بلکه به سطح مقطع میله و ماده به کار رفته‌ای بستگی دارد که میله  $BC$  ساخته شده است. در واقع نیروی داخلی  $F_{BC}$  برای نیروهای ابتدایی  $AB$  از آن ساخته شده است. در واقع نیروی داخلی  $F_{BC}$  را نشان می‌دهد (شکل ۷.۱) و میانگین توزیع شده روی کل سطح مقطع عرضی  $A$  را نشان می‌دهد (شکل ۷.۱) و میانگین شدت نیروهای توزیع شده برابر است با نیرو بر واحد سطح، یعنی  $F_{BC}/A$  در مقطع. آیا میله تحت این بارگذاری مفروض بشکند یا نه، به طور وضوح به قابلیت ایستادگی ماده متناظر با مقدار  $F_{BC}/A$  شدت توزیع نیروهای داخلی بستگی دارد. بنابراین به نیروی  $F_{BC}$ ، و مساحت سطح مقطع عرضی  $A$  و ماده اولیه تشکیل دهنده میله بستگی دارد.


نیرو بر واحد سطح، یا شدت نیروهای توزیع شده روی یک مقطع مفروض را تنش روی آن مقطع می‌نامند و آن را با حرف یونانی  $\sigma$  (sigma) نشان می‌دهند. بنابراین تنش در سطح مقطع عرضی  $A$  یک عضو تحت اثر یک بار محوری  $P$  (شکل ۸.۱) از تقسیم مقدار بار  $P$  بر سطح  $A$  به دست می‌آید:

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad (5.1)$$

علامت مثبت  $A$  را برای نشان دادن تنش کششی (عضو در حالت کشش) و علامت منفی را برای نشان دادن تنش فشاری (عضو در حالت فشار) به کار می‌برند.




شکل ۷.۱



شکل ۸.۱

۱. یکاهای اصلی SI و U.S. معمول به کار رفته در مکانیک به صورت جدول جداگانه‌ای در انتهای کتاب آورده شده است. از سمت راست جدول یادآور می‌شویم که ۱ psi تقریباً برابر ۷ kPa است، و ۱ ksi تقریباً برابر ۷ MPa است.



شکل ۱۰.۱

صفر میل می‌کند، تنش در نقطه  $Q$  را به دست می‌آوریم:

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} \quad (۶.۱)$$


در حالت کلی، مقدار تنش به دست آمده  $\sigma$  در یک نقطه مفروض  $Q$  مقطع مقدار تنش میانگین به دست آمده از فرمول (۵.۱) تفاوت دارد، و  $\sigma$  حاصله در سطح مقطع تغییر می‌کند. در یک میله باریک که تحت تأثیر بارهای متمرکز  $P$  و برابر و در جهت مخالف قرار می‌گیرد [شکل ۱۱.۱ (الف)]، این تغییر در مقدار خارج از نقاط اثر بارهای متمرکز [شکل ۱۱.۱ (ج)] کوچک است، اما کاملاً نزدیکی این نقاط [شکل ۱۱.۱ (ب) و (د)] قابل توجه‌اند. از معادله (۶.۱) چنین بر می‌آید که مقدار برابری نیروهای داخلی گسترده برابر است با

$$\int dF = \int_A \sigma dA$$

اما در شرایط تعادل هر قسمت از میله نشان داده شده در شکل ۱۱.۱ نیاز دارد که این مقدار با مقدار  $P$  بارهای فشرده و متمرکز برابر باشد. بنابراین، داریم،

$$P = \int dF = \int_A \sigma dA \quad (۷.۱)$$

معنی‌اش این است که حجم تحت هر سطح تنش شکل ۱۱.۱ باید برابر با مقدار بار باشد. هر چند که این تنها اطلاعی است که می‌توانیم از دانش استاتیکی به دست



شکل ۱۱.۱

اگر نیروی به کار رفته هنوز در میله  $BC$   $\sigma_{all} = 100 \text{ MPa}$  تشکیل شده باشد.  $P = F_{BC} = 50 \text{ kN}$  باید داشته باشیم،

$$\sigma_{all} = \frac{P}{A} \quad A = \frac{P}{\sigma_{all}} = \frac{50 \times 10^3 \text{ N}}{100 \times 10^6 \text{ Pa}} = 500 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

و، چون  $A = \pi r^2$

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{500 \times 10^{-6} \text{ m}^2}{\pi}} = 12.62 \times 10^{-3} \text{ m} = 12.62 \text{ mm}$$

$$d = 2r = 25.2 \text{ mm}$$

نتیجه می‌گیریم که یک میله آلومینیومی به قطر ۲۶ mm یا بیشتر سازگار است.

### ۵.۱ بارگذاری محوری؛ تنش عمودی

چنانکه قبلاً نشان داده شد، میله  $BC$  از مثال در نظر گرفته در بخش گذشته یک عضو دینروبی است و، بنابراین، نیروهای  $F_{BC}$  و  $F'_{BC}$  وارد بر دو انتهای  $B$  و  $C$  (شکل ۵.۱) در امتداد محور میله هستند. می‌گوییم که میله تحت بارگذاری محوری است. یک مثال واقعی از عضوهای سازه تحت بارگذاری محوری توسط عضوهای واقع در خرابی پل نشان داده شده در شکل ۹.۱ به دست می‌دهد.

بازگشت به میله  $BC$  از شکل ۵.۱ یادآور می‌شویم که مقطعی که برای تعیین نیروی داخلی در میله و تنش متناظر ایجاد کردیم بر محور میله عمود بود؛ بنابراین نیروی داخلی عمود بر صفحه مقطع (شکل ۷.۱) و تنش متناظر را تنش عمودی می‌نامیم. پس، فرمول (۵.۱) تنش عمودی در یک عضو را تحت بارگذاری محوری به ما می‌دهد:

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad (۵.۱)$$

همچنین یادآور می‌شویم که در فرمول (۵.۱)،  $\sigma$  به دست آمده از تقسیم مقدار  $P$  برابری نیروهای داخلی توزیع شده روی مقطع عرضی توسط سطح  $A$  مقطع عرضی نشان‌دهنده مقدار میانگین تنش روی مقطع است، به جای اینکه تنش در نقطه‌ای بخصوص از سطح مقطع باشد.

برای تعریف تنش در نقطه مفروض  $Q$  از مقطع عرضی، می‌بایست یک سطح کوچک  $\Delta A$  را در نظر بگیریم (شکل ۱۰.۱)، با تقسیم مقدار  $\Delta F$  بر  $\Delta A$  مقدار میانگین تنش روی  $\Delta A$  را به دست می‌آوریم. با فرض اینکه  $\Delta A$  به سمت



شکل ۹.۱ خرابی این پل شامل عضوهای دینروبی است که ممکن است در حالت کششی یا فشاری باشد.

مثال: محسوب تنش در یک عضو

حل: در یک قطعه مستقیم صغیر توزیع تنش یکنواخت است


در اینجا از فرمول  $\sigma = \frac{P}{A}$  استفاده می کنیم

$$P_{a-a} = 80 \text{ kN}$$



$$P_{b-b} = 30 \text{ kN}$$

$$A_{a-a} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (50)^2}{4}$$

$$A_{b-b} = \frac{\pi (20)^2}{4}$$



$$\Rightarrow \sigma_{a-a} = +95.5 \text{ MPa} \quad \text{کشش} \quad \sigma_{b-b} = +113.2 \text{ MPa} \quad \text{کشش}$$




## ۶.۱ تنشهای برشی

نیروهای داخلی و تنشهای متناظر آنها را در بخشهای ۲.۱ و ۳.۱ که عمود بر مقطع در نظر گرفته شده بود، مورد بحث قرار دادیم. یک نوع بسیار گوناگون از تنش به دست آمده وقتی است که نیروهای عرضی  $P$  و  $P'$  بر عضوی مانند  $AB$  وارد می شود (شکل ۱۵.۱). با گذر مقطعی در نقطه  $C$  میان نقاط اثر دو نیرو [شکل ۱۶.۱ (الف)]، نمودار قسمت  $AC$  نشان داده شده در شکل ۱۶.۱ (ب) را به دست می آوریم. نتیجه ای که می گیریم اینکه نیروهای داخلی باید در صفحه مقطع وجود داشته باشد و اینکه برآیند آنها برابر با  $P$  است. این نیروهای داخلی ابتدایی را نیروهای برشی می نامند، و مقدار  $P$  برآیند آنها برابر برش در آن مقطع است. با تقسیم برش  $P$  بر مقطع عرضی  $A$ ، میانگین تنش برشی در مقطع را به دست می آوریم. توجه کنید که تنش برشی با حرف یونانی  $\tau$  (tau) نشان داده می شود و می نویسیم

$$\tau_{ave} = \frac{P}{A} \quad (۸.۱)$$


تأکید. مقدار میانگین تنش برشی در کل مقطع است. برخلاف دی بیان کردیم، توزیع تنشهای برشی در مقطع را نمی توان یکنواخت فرض کرد. همان گونه که در فصل ۶ خواهید دید، مقدار واقعی تنش برشی  $\tau$  از صفر در سطح عضو، تا به مقدار ماکزیمم  $\tau_{max}$  که ممکن است خیلی بیشتر از مقدار میانگین  $\tau_{ave}$  باشد تغییر می کند. معمولاً تنشهای برشی در پیچها، پینها و میخ پرچها، که برای اتصال عضوهای مختلف سازه ها و اجزای ماشین به کار می روند، یافت می شوند (شکل ۱۷.۱).




(الف)

(ب)


شکل ۱۶.۱



شکل ۱۵.۱




شکل ۱۷.۱ نمای قسمت قطع شده در اتصال پیچ و مهره در برش.



شکل ۱۲.۱

آوریم، یعنی ارزیابی گستردگی تنشهای عمودی در مقاطع مختلف از میله. توزیع واقعی تنشهای عمودی در هر مقطع مفروض از نظر استاتیکی نامعین است. برای یادگیری بیشتر درباره این توزیع، لازم است تغییر شکلهای ناشی از روش ویژه کاربرد بارها در انتهای میله را در نظر گرفت. توضیح مفصل این موضوع را در فصل ۲ می خوانیم.

در عمل فرض می شود که توزیع تنشهای عمودی در یک عضو با بارگذاری محوری یکنواخت است، بجز در نقاط بسیار نزدیک مجاور اثر بارها. بنابراین مقدار  $\sigma$  ناشی از تنش برابر است با  $\sigma_{ave}$  و می توان آن را از فرمول (۵.۱) به دست آورد. با این وجود، باید درک کنیم، وقتی که فرض می کنیم توزیع تنشها در یک مقطع یکنواخت است، یعنی، وقتی فرض می کنیم که نیروهای داخلی در مقطع مربوط به نیروهای داخلی باید در نقطه مرکز هندسی  $C$  از سطح مقطع اثر کنند. (شکل ۱۲.۱). یعنی اینکه یک توزیع یکنواخت تنش تنها وقتی امکانپذیر است که خط اثر نیروهای متمرکز بارهای  $P$  و  $P'$  از نقطه مرکزوار مقطع مورد نظر عبور کنند (شکل ۱۳.۱). این نوع بارگذاری را بارگذاری مرکزی می نامند و فرض می شود که در تمامی عضوهای دنیوی به شکل مستقیم مانند خرپاها و سازه های اتصال پینی، همانند شکل ۱.۱، اتفاق می افتد. با وجود این، اگر یک عضو دنیوی بارگذاری محوری شود، اما به طرز غیرعادی همانند شکل ۱۴.۱ (الف)، از شرایط تعادل بخشی از عضو نشان داده شده در شکل ۱۴.۱ (ب) در می یابیم که نیروهای داخلی در مقطع مفروض باید معادل با نیروی  $P$  وارد بر مرکزوار مقطع و کوپل  $M$ ، برابر کشاور  $M = Pd$  باشد. توزیع نیروها - و بنابراین توزیع تنشهای متناظر - نمی تواند یکنواخت باشند. توزیع تنشها مطابق شکل ۱۱.۱ نشان داده نمی تواند متقارن باشند. این نکته را به صورت مشروح در فصل ۴ بحث خواهیم کرد.




(الف)

(ب)


شکل ۱۴.۱

شکل ۱۳.۱

۱. نگاه کنید به مکانیک برای مهندسان، تألیف: پی. بی. و ای. راسل جانستون، ویراست چهارم، مک گرو هیل، نیویورک، ۱۹۸۷، یا مکانیک برداری برای مهندسان، ویراست ششم، مک گرو هیل، نیویورک، ۱۹۹۶، قسمتهای ۲.۵ و ۳.۵.




شکل ۱۸.۱




شکل ۱۹.۱

دو ورق  $A$  و  $B$  که با میخ پرچ  $CD$  به هم متصل شده‌اند را در نظر بگیرید (شکل ۱۸.۱). اگر ورقها تحت تأثیر نیروهای کششی به مقدار  $F$  قرار گیرند، در مقطع میخ پرچ متناظر با صفحه  $EE'$  تنشهایی به وجود می‌آید. با رسم نمودارهای میخ پرچ و قسمتی از آن که بالای صفحه  $EE'$  قرار دارد (شکل ۱۹.۱) نتیجه می‌گیریم که برش  $P$  در آن قسمت برابر است با  $F$ ، تنش برشی میانگین در آن مقطع با توجه به فرمول (۸.۱)، از تقسیم برش  $P = F$ ، بر سطح مقطع  $A$  چنین به دست می‌آید:

$$\tau_{ave} = \frac{P}{A} = \frac{F}{A} \quad (9.1)$$



شکل ۲۲.۱



شکل ۲۳.۱

### ۷.۱ تنش تکیه گاهی در اتصالات


پیچها، پینها، و میخ پرچها، در عضوایی که به هم اتصال می دهند، تنشهایی در امتداد سطح تکیه گاه یا سطح تماس آنها ایجاد می کنند. برای مثال، مجدداً ورق A و B را که با میخ پرچ CD به هم متصل شده اند، و در بخش قبل بررسی کردیم (شکل ۱۸.۱) در نظر بگیرید. میخ پرچ، نیروی P را بر ورق A وارد می کند که برابر و مخالف نیروی F است که از طرف ورق بر میخ پرچ اثر می کند (شکل ۲۲.۱). نیروی P نشان دهنده برآیند نیروی اولیه توزیع شده بر روی سطح داخلی نیم استوانه ای به قطر d، و به طول t، برابر ضخامت ورق است. از آنجا که توزیع این نیروها - تنشهای متناظر - با آنها بسیار پیچیده است، در عمل مقدار متوسط نامی تنش  $\sigma_b$  به کار برده می شود، که تنش تکیه گاهی نامیده می شود و از تقسیم بار P بر مساحت مستطیلی که نمایانگر تصویر میخ پرچ بر روی مقطع ورق است، به دست می آید (شکل ۲۳.۱). چون این مساحت برابر است با  $td$ ، که در آن، t ضخامت ورق و d قطر میخ پرچ است، داریم

$$\sigma_b = \frac{P}{A} = \frac{P}{td} \quad (11.1)$$


### ۸.۱ کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه های ساده

اکنون در موقعیتی قرار داریم که می توانیم تنشهای موجود در اعضاها و اتصالات انواع سازه های دوبعدی ساده را تعیین کنیم و بنابراین، طراحی چنین سازه هایی را. به عنوان مثال برگردیم به سازه شکل ۱.۱ که قبلاً در بخش ۲.۱ مورد نظر بود، به ویژه تکیه گاهها و اتصالات در نقاط A، B، و C. چنانکه در شکل ۲۴.۱ نشان داده شده است، میله BC به قطر ۲۰ mm که انتهای مسطح آن به صورت سطح مقطع مستطیل به ابعاد ۲۰ × ۴۰ mm است، در صورتی که بازوی AB سطح مقطع مستطیلی به ابعاد ۳۰ × ۵۰ mm دارد و توسط کابلی در انتهای B جایگیر شده است. هر دو عضو در نقطه B توسط یک پین ۳۰-kN را توسط قلاب U شکل نگهداری می کنند، متصل شده است. بازوی AB در نقطه A توسط یک پین در داخل یک قلاب مضاعف جایگیر است، در حالی که میله BC در نقطه C به قلاب ساده متصل شده است. قطر همه پینها ۲۵ mm است.

الف. تعیین تنش عمودی در بازوی AB و میله BC. چنانکه در بخشهای ۲.۱ و ۴.۱ دریافتیم، نیرو در میله BC برابر  $F_{BC} = 50 \text{ kN}$  (کششی) و مساحت



شکل ۱۸.۱




شکل ۱۹.۱

دو ورق A و B که با میخ پرچ CD به هم متصل شده اند را در نظر بگیرید (شکل ۱۸.۱). اگر ورقها تحت تأثیر نیروهای کششی به مقدار F قرار گیرند، در مقطع میخ پرچ متناظر با صفحه EE' تنشهایی به وجود می آید. با رسم نمودارهای میخ پرچ و قسمتی از آن که بالای صفحه EE' قرار دارد (شکل ۱۹.۱) نتیجه می گیریم که برش P در آن قسمت برابر است با F، تنش برشی میانگین در آن مقطع با توجه به فرمول (۸.۱)، از تقسیم برش  $P = F$  بر سطح مقطع A چنین به دست می آید:


$$\tau_{ave} = \frac{P}{A} = \frac{F}{A} \quad (9.1)$$

میخ پرچی که در اینجا در نظر گرفتیم به اصطلاح تحت برش ساده است. اما ممکن است وضعیتهای بارگذاری دیگری داشته باشیم. برای مثال اگر از ورقهای اتصال C و D برای متصل کردن ورقهای A و B استفاده شود (شکل ۲۰.۱)، برش در میخ پرچ HI در هر صفحه LL' و KK' (و همین طور در میخ پرچ EG) ایجاد خواهد شد. در این حالت می گویند میخ پرچها تحت برش مضاعف اند. برای تعیین تنش برشی میانگین در هر صفحه، نمودارهای آزاد میخ پرچ HI و قسمتی از میخ پرچ واقعی در بین دو ورق را رسم می کنیم (شکل ۲۱.۱). مشاهده می شود که برش P در هر یک از مقطعهها برابر  $F/2$  است، در نتیجه تنش برشی میانگین برابر است با

$$\tau_{ave} = \frac{P}{A} = \frac{F/2}{A} = \frac{F}{2A} \quad (10.1)$$




شکل ۲۰.۱




شکل ۲۱.۱

جاد خواهد شد. در این حالت می‌توانیم بین تنش برشی میانگین در هر صفحه، نمودارهای آزاد میخ پرچ  $HJ$  و قسمتی میخ پرچ واقعی در بین دو ورق را رسم می‌کنیم (شکل ۲۱.۱). مشاهده می‌شود که برش  $P$  در هر یک از مقاطعها برابر  $F/2$  است، در نتیجه تنش برشی میانگین برابر است با

$$\tau_{ave} = \frac{P}{A} = \frac{F/2}{A} = \frac{F}{2A} \quad (10.1)$$




شکل ۲۰.۱




(الف)

شکل ۲۱.۱

(ب)



شکل ۲۲.۱





شکل ۲۳.۱

و قسده نیرو در کم گشتی باشد

$$\sigma = \frac{P}{A_{net}}$$


و قسده نیرو در P فشاری باشد

$$\sigma = \frac{P}{A}$$





تغییر استاتیکی (تغییراتی) و

$$\sigma_b = \frac{P}{dt}$$








تension برشی در سطح:  $\tau = \frac{P/4}{A} = \frac{P/4}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{8/4 \times 1000}{2.011} = 1000 \text{ kg/cm}^2$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 1.6^2}{4} \approx 2.011$$



با تنش کم تر شده



$$\sigma_1 = \frac{P}{A} =$$

$$A = 150 \times 100 = \frac{15000}{1000} = 15 \text{ cm}^2$$


$$\sigma_1 = \frac{8 \times 1000}{15} = \frac{8000}{15} = 533 \text{ kg/cm}^2$$



والتحليل  $A = (15 - 1.6 \times 2) \times 1 = 11.8$

$P = 8 \text{ ton}$

$\rightarrow \sigma_{2-2} = \frac{8 \times 1000}{11.8} = 678 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$



$A = 15 \rightarrow \sigma_{3-3} = 0$   
 $P = 0$

جواب المسألة

$\sigma_b = \frac{P/2}{td} = \frac{8000/2}{1 \times 1.6} = 2500 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$

$\sigma_b = \frac{P/4}{td} = \frac{2000}{0.8 \times 1.6} = 2083.33 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$

شش مؤلفه تنها در یک معین، برش نمی تواند تنشها در یک صفحه دیگر عمود بر صفحه اول نیز وارد شود. برای شکل ۲۹.۱ و مکعب کوچک در  $Q$  در مرکز پیچ و مهره را در نظر می گیریم [شکل ۳۹.۱ (الف)]، در می یابیم که تنشهای برشی برابری باید بر دو وجه افقی مکعب  $P$  و  $P'$  هستند [شکل ۳۹.۱ (ب)] وارد شود بر دو وجهی که عمود بر نیروهای  $P$  و  $P'$  هستند مجدداً حالت عضوی را که قبل از نتیجه گیری از بحث مؤلفه های تنش می گیریم، اگر مکعب کوچکی را در نظر بارگذاری محوری قرار دارد، در نظر می گیریم، با یادآوری نتایج بگیریم که وجوه آن به ترتیب موازی با وجوه آن عضو باشند، با یادآوری نتایج به دست آمده از بخش ۱۱.۱ متوجه می شویم که شرایط تنش در این عضو می توان مطابق شکل ۴۰.۱ (الف)، توضیح داد. تنها تنشهای موجود، تنشهای عمودی  $\sigma_x$  هستند که بر وجوهی از مکعب که بر محور  $x$  عموداند وارد می شوند اما اگر مکعب کوچک به اندازه  $45^\circ$  حول محور  $z$  بچرخد، به طوری که سمت گیری جدیدش منطبق بر سمت گیری مقاطع مورد نظر در شکل های ۳۱.۱ (ج) و (د) باشد، نتیجه می گیریم که تنشهای عمودی و برشی به مقدار برابری بر چهار وجه مکعب وارد می شود [شکل ۴۰.۱ (ب)]. به این ترتیب مشاهده می شود که همان شرایط بارگذاری می تواند برداشتهای متفاوتی از تنش در نقطه ای معین به دست دهد، که بستگی به سمت گیری عضو مورد نظر دارد. در فصل ۷ در این باره بیشتر شرح می دهیم.

### ۱۳.۱ نظریات طراحی

در بخشهای پیش چگونگی تعیین تنشها در میله ها، پیچها و پینها را تحت شرایط ساده بارگذاری آموختیم. در فصلهای بعد روش تعیین تنشها را در موقعیتهای پیچیده تر می آموزیم. با این وجود، در کاربردهای مهندسی، تعیین تنشها معمولاً به خودی خود پایان کار نیست، بلکه دانستن تنشها به مهندسان کمک می کند تا کارهای اساسی زیر را انجام دهند. یعنی، طراحی سازه ها و ماشینها که از نظر ایمنی و اقتصادی پارامتر ویژه ای به شمار می آید.

**الف. تعیین استحکام نهایی یک ماده.** یکی از اجزای مهمی که توسط یک طراح باید در نظر گرفته شود، این است که ماده ای را که انتخاب می کند، رفتارش تحت بار وارده چگونه خواهد بود. برای یک ماده مفروض، این مسئله با آزمایش

دو رابطه‌ای که برای ضریب اطمینان در معادله‌های (۲۴.۱) و (۲۵.۱) می‌بینید برای وقتی است که رابطه‌ای خطی بین بار و تنش وجود دارد. در بیشتر کاربردهای مهندسی، به هر حال، وقتی بار به مقدار نهایی نزدیک می‌شود، رابطه خطی متوقف می‌گردد و ضریب اطمینان به دست آمده از معادله (۲۵.۱) تخمین واقعی اطمینان در طراحی داده شده را فراهم نمی‌کند. با این وجود، روش تنش مجاز طراحی براساس کاربرد معادله (۲۵.۱) به‌طور وسیعی کاربرد دارد.

ج. انتخاب یک راه حل برای ضریب اطمینان. انتخاب ضریب اطمینان مورد استفاده در کاربردهای مختلف یکی از مهمترین وظایف مهندس است. از یک سو، اگر ضریب اطمینان انتخاب شده خیلی کوچک باشد امکان شکست زیاد است؛ از سوی دیگر، اگر ضریب اطمینان عمداً بزرگ انتخاب شود، نتیجه طراحی غیر اقتصادی است و عملی نخواهد بود. انتخاب ضریب اطمینان مناسب برای هر کاربرد معین، مستلزم بررسی و قضاوت مهندسی براساس موارد متعددی از جمله موارد زیر است:

۱. تغییراتی که ممکن است در خواص عضو قابل توجهی به وجود آید. ترکیب شیمیایی، استحکام و ابعاد عضو همگی در معرض تغییرات کوچکی در حین تولید هستند. علاوه بر این ممکن است در هنگام گرمایش یا بر اثر تغییر شکل احتمالی ماده در هنگام انبار کردن، حمل و نقل، یا ساخت ماده رخ دهد و خواص ماده تغییر کند.
۲. تعداد بارگذاریهایی که در عمر سازه یا ماشین انتظار می‌رود. برای بیشتر مواد، وقتی که تعداد بارگذاریها زیاد می‌شود، تنش نهایی کم می‌شود. این پدیده را خستگی می‌نامند و چنانچه نادیده گرفته شود ممکن است به شکست ناگهانی منجر شود (بخش ۷.۲ را ببینید).
۳. نوع بارگذاریهایی که در طراحی در نظر گرفته شده است، یا در آینده ممکن است اتفاق بیفتد. تعداد کمی از بارگذاریها با دقت کامل مشخص می‌شوند - اغلب بارگذاریها در طراحی تخمینهای مهندسی‌اند. به علاوه دگرگونی با تغییرهای بعدی کاربرد ممکن است موجب تغییراتی در بارگذاری واقعی شود. اگر بارگذاری از نوع دینامیکی، چرخشی، یا ضربه‌ای باشند، استفاده از ضریب اطمینان بالاتر ضروری است.
۴. نوع شکستگی که ممکن است اتفاق افتد. مواد شکننده به‌طور ناگهانی می‌شکنند و معمولاً نشانه‌ای از نزدیک بودن زمان فرو ریختگی وجود ندارد. از سوی دیگر، مواد شکل‌پذیر مانند فولاد ساختمانی، پس از شکست در معرض تغییر شکلی اساسی به نام تسلیم قرار می‌گیرند و به این ترتیب هشدار می‌دهند؛ بار اضافی وجود دارد. با وجود این، اغلب کمانش یا پایداری شکست ناگهانی از خواه ماده شکننده باشد یا نباشد. وقتی احتمال شکست ناگهانی موجود باشد، با ضریب اطمینان بالاتری، که قادر به اعلام هشدار باشد، داشته باشیم.
۵. عدم قطعیت ناشی از روشهای تحلیل. همه روشهای طراحی براسا فرضهای ساده‌کننده بنا شده‌اند، طوری که نتیجه محاسبات تنشها، تقریب تنشهای واقعی است.
۶. فرسودگی که به مرور زمان ممکن است بر اثر نگهداری نادرست یا علل ط غیرقابل اجتناب به وجود آید. در جاهایی که کنترل زنگ‌زدگی و پیدا کردن مشکل است، ضریب اطمینان بزرگتری لازم است.

۱. در بعضی از رشته‌های مهندسی، مخصوصاً مهندسی هوانوردی، حریم ایمنی به جای ضریب اطمینان به کار برده می‌شود. حریم اطمینان به صورت «ضریب ایمنی یک» تعریف می‌شود؛ یعنی  $F.S. = 1/\text{حریم اطمینان}$ .

ویژه بر روی نمونه‌های تهیه شده ماده انجام می‌گیرد. برای مثال، چنانکه در قسمت ۳.۲ شرح داده می‌شود، آزمایش نمونه‌ای از فولاد را می‌توان تهیه کرد و در آزمایشگاه، آزمون تحت تأثیر نیروی محوری کششی معلوم را مورد آزمایش قرار داد. آنچنان که مقدار نیرو زیاد می‌شود، تغییرات مختلف در نمونه، از جمله، تغییرات آن در طول و قطرش اندازه‌گیری می‌شود. سرانجام به بیشترین نیرویی که می‌توان بر نمونه وارد کرد می‌رسیم، و نمونه می‌شکند یا شروع به حمل بار کمتری می‌کند. این بیشترین نیرو را بار نهایی آن نمونه آزمون می‌نامند و با  $P_U$  نمایش می‌دهند. از آنجا که بار وارد شده مرکزی است، از تقسیم بار نهایی بر مساحت سطح مقطع اولیه می‌توان به تنش عمودی نهایی آن ماده دست یافت. این تنش که به عنوان استحکام نهایی در کشش ماده شناخته می‌شود، عبارت است از

$$\sigma_U = \frac{P_U}{A} \quad (23.1)$$


چندین آزمون متداول قابل قبول برای تعیین تنش برشی نهایی، یا استحکام نهایی، در برش یک ماده وجود دارد. یکی از رایجترین روشهای به کار رفته شامل پیچاندن لوله دایره‌ای است (بخش ۵.۳). روش مستقیمتر، ولی با دقت کمتر، این است که میله یا مقطع چهارگوش یا دایره‌ای را در یک ابزار برش به گیره ببندیم (شکل ۴۱.۱) و با وارد کردن افزایش  $P$  را تا رسیدن به بار نهایی  $P_U$  برای برش ساده، اگر انتهای آزاد نمونه به دو قالب سخت تکیه داشته باشد (شکل ۴۲.۱)، بار نهایی برای برش مضاعف به دست آمده است. در هر مورد تنش برشی نهایی  $\tau_U$  از تقسیم بار نهایی بر مساحت کل که برش بر آن ایجاد شده به دست می‌آید. یادآوری می‌کنیم که در مورد برش ساده، این مساحت همان مساحت سطح مقطع  $A$  نمونه است، در صورتی که در برش مضاعف این مساحت دو برابر مساحت سطح مقطع است.

ب. بار مجاز و تنش مجاز؛ ضریب اطمینان. بیشترین باری که یک عضو سازه یا جزء ماشین که می‌شود تحت شرایط عمودی از کاربرد مجاز حمل کند به‌طور قابل ملاحظه‌ای کوچکتر از بار نهایی است. این کوچکترین بار به بار مجاز معروف است و، بعضی اوقات نیز بارکاری یا بار طراحی نامیده می‌شود. بنابراین، وقتی که بار مجاز بر عضوی وارد می‌شود، تنها کسری از ظرفیت حمل بار نهایی عضو مورد استفاده قرار می‌گیرد. قسمت باقیمانده ظرفیت تحمل بار عضو برای اطمینان از کارکرد مطمئن عضو نگه داشته می‌شود. نسبت بار نهایی به بار مجاز را ضریب اطمینان می‌نامند<sup>۱</sup>. داریم


$$F.S. = \frac{\text{بار نهایی}}{\text{بار مجاز}} = \text{ضریب اطمینان} \quad (24.1)$$

تعریف دیگری از ضریب اطمینان براساس استفاده از کاربرد تنشها وجود دارد:

$$F.S. = \frac{\text{تنش نهایی}}{\text{تنش مجاز}} = \text{ضریب اطمینان} \quad (25.1)$$



شکل ۴۲.۱



شکل ۴۱.۱


(شکل ۴۱.۱) ساده، اگر انتهای آزاد نمونه به دو قالب سخت تکیه داشته باشد (شکل ۴۲.۱)، بار نهایی برای برش مضاعف به دست آمده است. در هر مورد تنش برشی نهایی  $\tau_{II}$  از تقسیم بار نهایی بر مساحت کل که برش بر آن ایجاد شده به دست می آید. یادآوری می کنیم که در مورد برش ساده، این مساحت همان مساحت سطح مقطع  $A$  نمونه است، در صورتی که در برش مضاعف این مساحت دو برابر مساحت سطح مقطع است.

ب. بار مجاز و تنش مجاز؛ ضریب اطمینان. بیشترین باری که یک عضو سازه یا جزء ماشین که می شود تحت شرایط عمودی از کاربرد مجاز حمل کند به طور قابل ملاحظه ای کوچکتر از بار نهایی است. این کوچکترین بار به بار مجاز معروف است و، بعضی اوقات نیز بارکاری یا بار طراحی نامیده می شود. بنابراین، وقتی که بار مجاز بر عضوی وارد می شود، تنها کسری از ظرفیت حمل بار نهایی عضو مورد استفاده قرار می گیرد. قسمت باقیمانده ظرفیت تحمل بار عضو برای اطمینان از کارکرد مطمئن عضو نگه داشته می شود. نسبت بار نهایی به بار مجاز را ضریب اطمینان می نامند<sup>۱</sup>. داریم


$$(۲۴.۱) \quad \text{ضریب اطمینان} = F.S. = \frac{\text{بار نهایی}}{\text{بار مجاز}}$$

تعریف دیگری از ضریب اطمینان براساس استفاده از کاربرد تنشها وجود دارد:

$$(۲۵.۱) \quad \text{ضریب اطمینان} = F.S. = \frac{\text{تنش نهایی}}{\text{تنش مجاز}}$$



شکل ۴۲.۱



شکل ۴۱.۱

بارزهای ۸: حد اکثر بار در یک حجم می تواند تحمل کند تا گسیخته شود. به عبارت دیگر بار، ستاره گسیخته را بارزهای ۱۰ می نامیم.

تغییر بارزهای ۹: حد اکثر تغییری در یک حجم می تواند تحمل کند تا گسیخته شود.

بار مجاز (بار طراحی)  $\rightarrow$  Manufacturing  $\rightarrow$  بار سرد شده فولاد و سایر مصالح  
 جابجایی و بار در درون سازه فولاد و مصالح جابجایی در اثر بارهای دینامیک و بارهای  
 دینامیک ایستایی

Transportation  $\rightarrow$  بارهای دینامیک و بارهای فولاد و مصالح

Installation  $\rightarrow$  بارهای دینامیک و بارهای فولاد و مصالح

Loading  $\rightarrow$  بارهای دینامیک و بارهای فولاد و مصالح

Environment, Material



تأثیرات بارهای دینامیک و بارهای فولاد و مصالح بر بارهای ایستایی

$$\text{بار دینامیک} = \frac{\text{ضریب ایستایی}}{\text{بار مجاز}}$$

بارهای دینامیک و بارهای فولاد و مصالح بر بارهای ایستایی  
 تأثیرات بارهای دینامیک و بارهای فولاد و مصالح بر بارهای ایستایی

## مسئله نمونه ۲.۱

میله بست فولادی نشان داده شده برای حمل نیروی کششی برابر  $P = 120 \text{ kN}$ ، وقتی بین قلابهای مضاعف در  $A$  و  $B$  پیچ و مهره می شود، طراحی شده است. میله از ورق به ضخامت  $20 \text{ mm}$  ساخته شده است. برای درجه فولاد به کار رفته، حداکثر تنشهای مجاز چنین است:  $\sigma_b = 250 \text{ MPa}$ ،  $\tau = 100 \text{ MPa}$ ،  $\sigma = 175 \text{ MPa}$ . میله بست را با تعیین مقادیر لازم (الف) قطر  $d$  مربوط به پیچ، (ب) بعد  $b$  در هر انتهای میله، (ج) بعد  $h$  مربوط به میله، طراحی کنید.



الف. قطر پیچ. از آنجا که پیچ در برش مضاعف است،  $F_1 = \frac{1}{2} P = 60 \text{ kN}$

$$\tau = \frac{F_1}{A} = \frac{60 \text{ kN}}{\frac{1}{4} \pi d^2} = 100 \text{ MPa} = \frac{60 \text{ kN}}{\frac{1}{4} \pi d^2}$$

کنترل برش:  $d = 27.6 \text{ mm}$

از  $d = 28 \text{ mm}$  میلیمتر استفاده می کنیم.

در این نقطه تنش تکیه گاهی را بین ورق به ضخامت  $20 \text{ mm}$  و قطر پیچ  $28 \text{ mm}$  بررسی می کنیم.

$$\tau_b = \frac{P}{td} = \frac{120 \text{ kN}}{(0.02 \text{ m})(0.028 \text{ m})} = 214 \text{ MPa} < 250 \text{ MPa}$$

(خوب است)

ب. طول  $b$  در هر انتهای میله. یکی از قسمتهای انتهایی میله را در نظر می گیریم. یادآور می شویم که ضخامت ورق فولادی  $t = 20 \text{ mm}$  و اینکه میانگین تنش کششی نباید از  $175 \text{ MPa}$  تجاوز کند، می نویسیم


$$\sigma = \frac{\frac{1}{2} P}{ta} = 175 \text{ MPa} = \frac{60 \text{ kN}}{(0.02 \text{ m})a}$$

$a = 17.14 \text{ mm}$

کنترل تنش در حل سوال

$b = 62.3 \text{ mm}$

$b = d + 2a = 28 \text{ mm} + 2(17.14 \text{ mm})$




$$\sigma = \frac{P}{th} = 175 \text{ MPa} = \frac{120 \text{ kN}}{(0.02 \text{ m})h}$$

$h = 34.3 \text{ mm}$

از  $h = 35 \text{ mm}$  میلیمتر استفاده می کنیم.



کنترل تنش در




مسئله ها

۱.۱ دو میله استوانه ای توپر  $AB$  و  $BC$  را در نقطه  $B$  مطابق شکل، جوش داده ایم. می دانیم که  $d_1 = 50 \text{ mm}$  و  $d_2 = 30 \text{ mm}$ ، مطلوب است تنش عمودی میانگین در وسط (الف) میله  $AB$ ، (ب) میله  $BC$ .

۲.۱ دو میله استوانه ای توپر  $AB$  و  $BC$  را در نقطه  $B$  مطابق شکل، جوش داده ایم. می دانیم که تنش عمودی میانگین نباید از  $140 \text{ MPa}$  در هر میله تجاوز کند. مطلوب است کمترین مقدار مجاز  $d_1$  و  $d_2$ .


۳.۱ دو میله استوانه ای توپر  $AB$  و  $BC$  را با هم در نقطه  $B$  مطابق شکل، جوش داده ایم. مطلوب است تنش عمودی میانگین در نقطه وسط (الف) میله  $AB$ ، (ب) میله  $BC$ .



شکل ۱.۱ و ۲.۱

### مسئله نمونه ۳.۱

دو نیرو مطابق شکل بر پایه BCD وارد می شود. (الف) می دانیم که میله کنترل AB از فولادی با تنش نهایی عمودی  $600 \text{ MPa}$  ساخته شده است، مطلوب است قطر میله را برای اینکه ضریب اطمینان آن نسبت به شکست ۳٫۳ باشد. (ب) پین C نباید از فولادی ساخته شود که تنش برشی نهایی آن  $350 \text{ MPa}$  باشد، قطر پین C را تعیین کنید برای اینکه ضریب اطمینان آن نسبت به برش ۳٫۳ باشد. (ج) اگر تنش تکیه گاهی مجاز فولاد  $300 \text{ MPa}$  باشد ضخامت لازم تکیه گاههای پایه در C را به دست آورید.



● حل :

نمودار جسم آزاد: کل پایه. عکس العمل در نقطه C با مؤلفه های  $C_x$  و  $C_y$  نشان داده می شود.

$$\sum M_C = 0 : P(0.6 \text{ m}) - (50 \text{ kN})(0.3 \text{ m}) - (15 \text{ kN})(0.6 \text{ m}) = 0 \quad P = 40 \text{ kN}$$

$$\sum F_x = 0 : C_x = 40 \text{ kN} \quad C = \sqrt{C_x^2 + C_y^2} = 76.3 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : C_y = 65 \text{ kN}$$

الف. میله کنترل AB. چون ضریب اطمینان باید ۳٫۳ باشد، تنش مجاز برابر است با

$$\sigma_{\text{all}} = \frac{\sigma_U}{F.S.} = \frac{600 \text{ MPa}}{3.3} = 181.8 \text{ MPa}$$

ای  $P = 40 \text{ kN}$  مساحت سطح مقطع لازم برابر است با

$$\sigma = \frac{P}{A} < \sigma_{\text{all}} \rightarrow A_{\text{لازم}} = \frac{P}{\sigma_{\text{all}}} = \frac{40 \text{ kN}}{181.8 \text{ MPa}} = 220 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$A_{\text{لازم}} = \frac{\pi}{4} d_{AB}^2 = 220 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$d_{AB} = 16.74 \text{ mm}$$

ب. برش در پین C. برای ضریب اطمینان ۳٫۳، داریم

$$\tau_{all} = \frac{\tau_U}{F.S.} = \frac{۳۵۰ \text{ MPa}}{۳٫۳} = ۱۰۶٫۱ \text{ MPa}$$

چون پین در برش مضاعف قرار دارد، می نویسیم

$$A_{لازم} = \frac{C/۲}{\tau_{all}} = \frac{(۷۶٫۳ \text{ kN})/۲}{۱۰۶٫۱ \text{ MPa}} = ۳۶۰ \text{ mm}^2$$

$$A_{لازم} = \frac{\pi}{۴} d_C^2 = ۳۶۰ \text{ mm}^2 \quad d_C = ۲۱٫۴ \text{ mm}$$

◀  $d_C = ۲۲ \text{ mm}$  مورد استفاده


اندازه بزرگتر بعدی پین مجاز به قطر ۲۲ mm است که باید از آن استفاده شود.

ج. تکیه گاه در C. با استفاده از  $d = ۲۲ \text{ mm}$ ، مساحت نامی تکیه گاه هر یک از پایه ها  $۲۲t$  است. از آنجا که نیروی وارد بر هر یک از پایه ها  $C/۲$  و تنش مجاز تکیه گاهی  $۳۰۰ \text{ MPa}$  است، می نویسیم

$$A_{لازم} = \frac{C/۲}{\sigma_{all}} = \frac{(۷۶٫۳ \text{ kN})/۲}{۳۰۰ \text{ MPa}} = ۱۲۷٫۲ \text{ mm}^2$$


بنابراین  $۲۲t = ۱۲۷٫۲$  پس  $t = ۵٫۷۸ \text{ mm}$

◀  $t = ۶ \text{ mm}$  مورد استفاده



### مسئله نمونه ۴.۱

تیر صلب BCD توسط پیچهایی در B به میله کنترل و در C به سیلندر هیدرولیکی و در D به تکیه گاه ثابت متصل است. قطر پیچهای به کار رفته  $d_B = d_D = \frac{3}{8}$  in و  $d_C = \frac{1}{4}$  in است. هر پیچ در حالت برش مضاعف عمل می کند و از نوع فولادی که تنش برشی نهایی آن  $\tau_U = 40$  ksi است ساخته شده است. میله کنترل AB، به قطر  $d_A = \frac{5}{16}$  in و از فولادی که تنش کششی نهایی آن  $\sigma_U = 60$  ksi است ساخته شده است. اگر ضریب اطمینان مینیمم کل دستگاه ۳ باشد، برای بیشترین نیروی رو به بالایی را که سیلندر هیدرولیکی می تواند در C وارد کند به دست آورید.



### حل:

ضریب اطمینان نسبت به شکست در هر یک از سه پیچ و میله کنترل باید ۳ یا بیشتر باشد. این چهار معیار مستقل را به طور جداگانه در نظر می گیریم.

نمودار جسم آزاد: تیر BCD. نخست نیروی وارد بر C را بر حسب نیروهای وارد بر B و D تعیین می کنیم.

$$\sum M_D = 0 : B(14 \text{ in}) - C(8 \text{ in}) = 0 \quad C = 1.75B \quad (1)$$

$$\sum M_B = 0 : -D(14 \text{ in}) + C(6 \text{ in}) = 0 \quad C = 2.33D \quad (2)$$

میله کنترل. به ازای ضریب اطمینان ۳ داریم

$$\sigma_{all} = \frac{\sigma_U}{F.S.} = \frac{60 \text{ ksi}}{3} = 20 \text{ ksi}$$

نیروی مجاز در میله کنترل برابر است با


$$B = \sigma_{all}(A) = (20 \text{ ksi}) \frac{1}{4} \pi \left( \frac{5}{16} \text{ in} \right)^2 = 39.1 \text{ kips}$$

با استفاده از معادله (۱) بیشترین مقدار مجاز در C را به دست می آوریم:

$$C = 1.75B = 1.75(39.1 \text{ kips}) = 68.4 \text{ kips} \quad C = 5.27 \text{ kips} \quad \triangleleft$$

پیچ در B.  $\tau_{all} = \tau_U / F.S. = (40 \text{ ksi}) / 3 = 13.33 \text{ ksi}$ . چون پیچ در برش مضاعف است، مقدار مجاز

نیروی B وارد بر پیچ برابر است با



۲. مقدمه - مفهوم تنش

$$B = 2F_1 = 2(\tau_{all} A) = 2(13,33 \text{ ksi}) \left( \frac{1}{4} \pi \right) \left( \frac{3}{8} \text{ in} \right)^2 = 2,94 \text{ kips}$$

از معادله (۱):

$$C = 5,15 \text{ kips} \quad \triangleleft$$

$$C = 1,75 \times B = 1,75(2,94 \text{ kips})$$

بیج در  $D$ . چون این بیج مانند بیج  $B$  است، نیروی مجاز  $D = B = 2,94 \text{ kips}$  است. از معادله (۲):

$$C = 2,33 D = 2,33(2,94 \text{ kips})$$

$$C = 6,85 \text{ kips} \quad \triangleleft$$


بیج در  $C$ . دوباره داریم  $\tau_{all} = 13,33 \text{ ksi}$  و می نویسیم

$$C = 2F_2 = 2(\tau_{all} A) = 2(13,33 \text{ ksi}) \left( \frac{1}{4} \pi \right) \left( \frac{1}{2} \text{ in} \right)^2$$

$$C = 5,23 \text{ kips} \quad \triangleleft$$

خلاصه. به طور جداگانه چهار ماکزیمم مجاز برای نیروی  $C$  به دست آوردیم. برای اینکه هر چهار شرط صدق کند باید کوچکترین مقدار آن یعنی  $5,15 \text{ kips}$  را انتخاب کنیم.

$$C = 5,15 \text{ kips} \quad \triangleleft$$



برایند نیروهای برشی [شکل ۳۰.۱ (د)] است. مقادیر میانگین تنشهای برشی متناظر با این نیروها به ترتیب از تقسیم  $F$  و  $V$  بر مساحت  $A_0$  می آید:

$$\sigma = \frac{F}{A_0} \quad \tau = \frac{V}{A_0} \quad (۱۳.۱)$$

با قرار دادن  $F$  و  $V$  از معادله (۱۲.۱) در معادله (۱۳.۱)، و از شکل ۲۸.۱ (الف) نشان دهنده  $A_0 = A_s / \cos \theta$  یا  $A_s = A_0 \cos \theta$  که در آن  $A_s$  مساحت مقطع عمود بر عضو است، به دست می آوریم

$$\sigma = \frac{P \cos \theta}{A_s / \cos \theta} \quad \tau = \frac{P \sin \theta}{A_s / \cos \theta}$$

یا

$$\sigma = \frac{P}{A_s} \cos^2 \theta \quad \tau = \frac{P}{A_s} \sin \theta \cos \theta \quad (۱۴.۱)$$

می بینیم که در نخستین معادله از معادله های (۱۴.۱) تنش عمودی  $\sigma$  در ماکزیمم است که  $\theta = 0$ ، یعنی زمانی که صفحه مقطع عمود بر محور عضو است و وقتی که  $\theta$  به سمت  $90^\circ$  میل می کند، این تنش به سمت صفر میل می کند. موزون تحقیق کرد که مقدار  $\sigma$  وقتی  $\theta = 0$ ، برابر است با

$$\sigma_m = \frac{P}{A_s} \quad (۱۵.۱)$$




همان طور که قبلاً در بخش ۳.۱ به دست آوردیم، معادله دوم از معادله های (۱۴.۱) نشان می دهد که به ازای  $\theta = 0$  و  $\theta = 90^\circ$  تنش برشی  $\tau$  صفر است و به ازای  $\theta = 45^\circ$  به مقدار ماکزیمم می رسد.

$$\tau_m = \frac{P}{A_s} \sin 45^\circ \cos 45^\circ = \frac{P}{2A_s} \quad (۱۶.۱)$$


معادله اول از معادله های (۱۴.۱) نشان می دهد که، به ازای  $\theta = 45^\circ$  تنش عمودی  $\sigma'$  نیز برابر است با  $P/2A_s$ :

$$\sigma' = \frac{P}{A_s} \cos^2 45^\circ = \frac{P}{2A_s} \quad (۱۷.۱)$$

نتایج به دست آمده از معادله های (۱۵.۱)، (۱۶.۱) و (۱۷.۱) به طور ترسیمی در شکل ۳۱.۱ نشان داده شده است. می بینیم که همان بارگذاری معین می تواند تنش عمودی  $\sigma_m = P/A_s$  را بدون تنش برشی ایجاد کند [شکل ۳۱.۱ (ب)]، یا یک تنش برشی و یک تنش عمودی با مقدار  $\sigma' = \tau_m = P/2A_s$  [شکل ۳۱.۱ (ج)] و (د) ایجاد کند؛ وقوع یکی از این دو حالت به سمت گیری مقطع بستگی دارد.



شکل ۲۸.۱



(ب)





شکل ۲۹.۱

عرضی و تنشهای برشی از سوی دیگر، این بود که تنشها فقط بر روی صفحه های عمود بر محور آن عضو یا اتصال تعیین می شدند. چنانکه در این بخش خواهیم دید، نیروهای محوری روی صفحه هایی که بر محور عضو عمود نیستند، هم تنشهای عمودی و هم تنشهای برشی ایجاد می کنند. به طریق مشابه، نیروهای عرضی وارد بر یک پین یا پیچ بر روی صفحه هایی که بر محور بین یا پیچ عمود نیستند، هم تنشهای برشی و هم تنشهای عمودی ایجاد می کنند.

عضو دوتیرویی شکل ۲۸.۱ را که در معرض نیروهای  $P$  و  $P'$  قرار دارد، در نظر بگیرید. اگر مقطعی از این عضو بزیم که با صفحه عمودی زاویه  $\theta$  بسازد [شکل ۳۰.۱ (الف)] و سپس نمودار جسم آزاد قسمتی از عضو را که در سمت چپ آن مقطع قرار می گیرد رسم کنیم [شکل ۳۰.۱ (ب)]، از شرایط تعادل جسم آزاد نتیجه می گیریم که نیروهای توزیع شده وارد بر مقطع باید معادل نیروی  $P$  باشد. با تجزیه  $P$  به مؤلفه های  $F$  و  $V$ ، به ترتیب عمود و مماس بر مقطع [شکل ۳۰.۱ (ج)]، داریم


$$F = P \cos \theta \quad V = P \sin \theta \quad (۱۲.۱)$$

نیروی  $F$  نشان دهنده برآیند نیروهای عمودی توزیع شده روی مقطع، و نیروی  $V$




شکل ۳۰.۱

مولفه کار تنش بر بزرگ سطح عمود بر



$$\sigma_0 = \frac{P}{A}$$



$$\begin{cases} N = P \cos \theta \\ V = P \sin \theta \end{cases} \quad A = A_0 \cos \theta$$

$$A =$$

$$\sigma = \frac{N}{A_0} \Rightarrow \sigma = \frac{P \cos \theta}{A / \cos \theta} \Rightarrow \sigma = \frac{P}{A} \cos^2 \theta$$

$$\tau = \frac{V}{A_0} \Rightarrow \tau = \frac{P \sin \theta}{A / \cos \theta} \Rightarrow \tau = \frac{P}{A} \sin \theta \cos \theta$$


$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma = \sigma_0 \cdot \cos^2 \theta \\ \tau = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\theta \end{cases}$$

$$\sigma_{\text{Max}} = \sigma_0$$


$$\tau_{\text{Max}} = \frac{\sigma_0}{2}$$


\* اگر  $\theta = 0$  باشد  $\sigma$  ، فانزیم می شود.  
\* اگر  $\theta = 45$  باشد  $\tau$  ، فانزیم می شود.

فولاد و تنگ ساز، که راتنگس می دهند. فولاد معمولاً کشش پذیری و نیروی صحت برشی است.  
 اما تنگ چسب زدن است و تنگ نیروی حاصل کشش پذیری است.



اگر المان را بر روی راس اندازیم  $45^\circ$  می بینیم خواصیم داشت.






مثال: دو جسم حویلی A, B دارای سطح مقطع  
 یکسان  $70 \times 110 \text{ mm}^2$  توسط یک پیچ  
 متصل شده اند. اگر بدانیم تنش مجاز برای  
 پیچ  $500 \text{ kPa}$  و وزن شود تعیین کنید حداکثر نیروی P که بتوانیم به این عضو وارد  
 نمود.


$$\theta = 90 - 20 = 70$$

$$T = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\theta = 500 \times 10^{-3} \text{ (MPa)}$$

$$\Rightarrow \sigma_0 = \frac{P}{A} \Rightarrow P = \frac{500 \times 10^{-3} \times 2 \times (70 \times 110)}{\sin(2 \times 70)} = 11979 \text{ N} = 12 \text{ kN}$$



مثال: اگر جسم نشان داده شده از فولاد  
 باشد و فولاد دارای تنش مجاز برای  
 $T = 350 \text{ MPa}$  می باشد. این عدد  
 برای پس فولادی نقطه C نیز مورد  
 استفاده قرار می گیرد. اگر ضریب ایمنی  
 مورد نظر را این مقدار 3.5 در نظر گرفته شود، فولاد در C ایمن است.



$$T_{\text{allowable}} = \frac{350}{3.5} = 100 \text{ MPa}$$


$$\Sigma M_C = 0 \Rightarrow T_{15} (0.4 \sin 30 + 0.5 \cos 30) - 15 (1.1 \cos 40) - 15 (0.5 \sin 40) = 0 \Rightarrow T_{15} = 27.58 \text{ kN}$$

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow -15 \sin 40 + 27.58 \cos 30 + C_x = 0$$


$$\Rightarrow C_x = -14.24$$

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow -15 \cos 40 + T_{15} \sin 30 + C_y = 0$$

$$\Rightarrow C_y = -2.31 \text{ kN}$$




$$C = 14.42 \text{ kN}$$




$$\tau = \frac{C/2}{A} = \frac{14.42 \times 10^3}{2 \times \pi (d^2)/4} = 100 \Rightarrow d = 9.58 \text{ mm}$$

allow  
able



مسئله مطلوب است تنش های قائم در اعضای  
 میله AB و ISC و همچنین تنش لایه ای برای  
 میله در C. (فقط تنش های به کار رفته در این مسئله  
 10 mm فرض کنید)



$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 25.56 \\ \beta = 45 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 & \quad -F_A \cos \alpha + F_C \cos \beta = 0 \\ \sum F_y = 0 & \quad F_A \sin \alpha + F_C \sin \beta = P \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F_A = 11.2 \text{ kN (کشش)}$$

$$F_C = 14.1 \text{ kN (فشار)}$$

تنش قائم در میله AB:  $\sigma_{AB} = \frac{F_A}{A_A} = \frac{11.2 \times 10^3}{6 \times 15} = 124 \text{ Mpa}$  (کشش)

تنش لایه ای در میله AB:  $\sigma_{AB} = \frac{F_A}{A_{net}} = \frac{11.2 \times 10^3}{2(25-10)5} = 74.7 \text{ Mpa}$  (کشش)

تنش قائم در میله ISC:  $\sigma_{ISC} = \frac{F_C}{A} = \frac{14.1 \times 10^3}{6 \times 15} = 156.67 \text{ Mpa}$  (فشار)

\* محاسبه فشار است  $A_{net}$  نخواهد  $\sigma_c = \frac{F_c}{A} = \frac{14.1 \times 10^3}{2 \times 25 \times 5} = 56.4 \text{ Mpa}$  فشار


حیله تنش استریک نیست پس در محاسبه

$$\sigma_b = \frac{F_c}{A} = \frac{14.1 \times 10^3}{2 \times 10 \times 5} = 141 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_b = \frac{F_c}{A_{\text{متر}}} = \frac{14.1 \times 10^3}{10 \times 6} = 235 \text{ Mpa}$$

حیله تنش استریک نیست پس در محاسبه


$$\tau = \frac{P}{2A} = \frac{14.1 \times 10^3}{2 \times \pi (10)^2 / 4} = 89.8 \text{ Mpa}$$




مثال ۸: مطلوب است رسم دیاگرام نیروی  
برشی و گشتاور

$$\sum M_A = 0, \quad \sum F_y = 0$$


$$B_y = 65 \text{ N} \quad A_y = 85 \text{ N}$$



$$\begin{cases} V_2 - V_1 = \int q dx \\ M_2 - M_1 = \int V dx \end{cases}$$



قرارداد 8




سؤالات پستی در Beer - Johnston

فصل 1 : 55 , 49 , 41 , 36 , 26 , 24 , 20 , 18 , 14 , 8

فصل 7 : 66 , 30 , 20 , 19

## مفهوم تنش (Concept of stress)

اگر جسمی در فضای  $x, y, z$  در حال تعادل تحت عمل نیروی  $P_1, P_2, P_3$  و  $P_4$  قرار گرفته باشد، وقتی شکل را برش می زنیم خواهم داشت:



برش را طوری می زنیم که محور  $z$  بر مقطع عمود باشد

$P$  برآیند نیروهای داخلی در سطح مقطع می باشد که با  $P_1, P_2$  دارای برآیند صاف است

برای بیان مفهوم تنش، روی سطح مقطع تقسیم بندی های انجام می دهیم. فرض کنیم مساحت سطح مقطع  $A$  و قسمت که مورد توجه  $\Delta A$  باشد؛ در این صورت

می توان گفت بر آن  $\Delta P$  نیرو وارد می شود که اگر آن را بصورت بردار نویسیم

مختصات دایره ای:

$$\vec{\Delta P} = \Delta P_x \hat{i} + \Delta P_y \hat{j} + \Delta P_z \hat{k}$$

مجموع  $\Delta P$  بر سطح عمود است پس  $\Delta P$  نیز بر مقطع این عمود می باشد. بنابراین  $\Delta P_x$  بر سطح عمود و  $\Delta P_y$  و  $\Delta P_z$  بر سطح عمود هستند. لذا اثر این تنش در

که به  $\sigma_{xx}$  تنش نرمال یا عمود می گویند

$$\sigma_{xx} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_x}{\Delta A} \quad (\text{Normal stress})$$

(اثر نیرو در واحد سطح)

رو تنش دیگر نیز داریم که  $\Delta P_y$  و  $\Delta P_z$  بر سطح عمود می باشند که با  $\tau$  نمایش داده می شوند.

لا بیانگر سطحی است که در آن تنش وارد می شود

$$\tau_{xy} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_y}{\Delta A}$$

یعنی سطحی که نیرو بر آن عمود است

و در  $x$  لا بیانگر سطح عمود تنش است و  $y$  در لا بیانگر جهت نیرو است.

$$\tau_{xz} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_z}{\Delta A}$$

این است از نظر طراحی بارندگی و تنش در یک راستا باشند.

\* اولین پرنسپل  $\tau$  تنش را به گونه ای که روی آن عمل می کند بر روی یک سطح عمود و بر روی یک سطح موازی باشد.

در سیستم ابعاد (SI) نیرو را  $N$  یا  $kN$  و سطح را  $mm^2$  می‌گویند.  
 پس واحد تنش  $\frac{kN}{mm^2}$  یا  $MPa$  است.

$$1 \text{ Pa} = N/m^2$$

$$1 \text{ MPa} = 10 \text{ kg/cm}^2$$

در گیت قدیم واحد بریکار شمالی واحد گیتی تنش  $psi$  است که به

$$psi = \frac{lb}{in^2} \rightarrow \begin{cases} in = 25.4 \text{ mm} \\ lb = 454 \text{ gr} \end{cases}$$

از برش را هادز محور  $yz$  داریم خواهیم داشت:

$$\sigma_{yy} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_y}{\Delta A}$$

$$\tau_{yz} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_x}{\Delta A}$$

$$\tau_{yz} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_z}{\Delta A}$$

\* تنش گیتی **تانسور** (Tensor) است. یعنی برداری است که در سطح دانسته  
 باشد. در این یعنی که علاوه بر مقدار و راستا، سطحی که بر آن اعمال می‌شود نیز  
 معلوم باشد.

Tensor از لحاظ شکل یک به دو ابعاد بالاتر است

فازیکس تانسورها در فضاهای سه بعدی تعریف می شود


دارای ۹ مولفه است  $\rightarrow$

$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

۰- تانسور تنش

از آنجمله بارهای نیوتن باشد نیروی تبدیل در فضا می شود (زیاد دارد اینجاست که خواهم شد!!)

تعریف هندسی تنش (Exact Define) ۰





$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta A}$$




$$\vec{\sigma} = \frac{P}{A}$$



در واقع وقتی  $P$  به سطح اعمال می شود، نیروی کم به صورت متقابل می درزند  
 اگر بار وارده به صورت تابع از مختصات سطح بیان شود می توان  
 شدت تنش را به صورت متقابل نشان داد.



ولی در تنش متوسط نیروی کم به صورت متقابل فرض می شوند.  
 (حتمی حجم اندازده اند)




فرض کنیم عضو به صورت متقابل باشد



$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{P}{A}$$

\* اگر به اندازه ضخامت عضو از محل اعمال بار دور شویم تنش یکنواخت می شود.



$$\sigma_x = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_x}{\Delta A}$$

$$\tau_{xy} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_y}{\Delta A}$$

$$\tau_{xz} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P_z}{\Delta A}$$