


۶۹-۲ یک ورق، تحت بارگذاری دو محوری قرار دارد.

تنشی‌های قائم در این ورق عبارتند از  $\sigma_x = 12 \text{ MPa}$  و

$E = 180 \text{ GPa}$  برای این ورق:  $\sigma_z = 16 \text{ MPa}$  و


$\nu = 0.34$ . مطلوب است تغییر طول: (الف) ضلع  $AB$

(ب) ضلع  $BC$ ، (ج) ضلع  $AC$ .



شکل ۶۹-۲م

۵۸-۲ در وضعیت نشان داده شده، دمای مجموعه  $75^{\circ}\text{F}$  است. مطلوب است: (الف) دمایی که به ازای آن تنش قائم در میله آلومینیومی به  $11 \text{ ksi}$  رسد، (ب) طول دقیق میله آلومینیومی در این دما.



برنز	آلومینیوم
$A = 2.4 \text{ in.}^2$	$A = 2.8 \text{ in.}^2$
$E = 15 \times 10^6 \text{ psi}$	$E = 10.6 \times 10^6 \text{ psi}$
$\alpha = 12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{F}$	$\alpha = 12.9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{F}$

شکل م-۵۸ و م-۵۹

۵۹-۲ مطلوب است: (الف) نیروی فشاری در میله‌ها پس از افزایش دمای  $180^{\circ}\text{F}$ ، (ب) طول میله برسنی در این حالت.


۴۵-۲ رابطهای فولادی  $BC$  و  $DE$ , هر یک به عرض in  $\frac{1}{2}$  و

ضخامت in  $\frac{1}{4}$  است. عضو صلب  $AF$  تحت نیروی

$P = 600 \text{ lb}$  قرار دارد. مطلوب است: (الف) نیرو در

هر رابط، (ب) انحراف نقطه  $A$ . برای فولاد،


$$E = 29 \times 10^6 \text{ psi}$$





شکل ۴۵-۲

۴۱-۲ میله فولادی  $AC$  و میله برنجی  $CE$  به هم جوش شده‌اند. این مجموعه بین دو تکیه‌گاه ثابت  $A$  و  $E$  قرار دارد. برای فولاد و برنج، به ترتیب،

$E_b = 105 \text{ GPa}$  و  $E_s = 200 \text{ GPa}$ . مطلوبست: (الف) واکنش در  $A$  و  $E$ ، (ب) واکنش در نقطه اتصال  $C$ .



شکل ۴۱-۲م



### مسئله نمونه ۳-۲

میله  $CE$ , به قطر  $\frac{1}{4}$  in, و میله  $DF$ , به قطر  $\frac{3}{4}$  in, به میله  $ABCD$  متصل شده‌اند. تمام میله‌ها از آلومینیوم هستند. برای آلومینیوم,  $E = 10.6 \times 10^6$  psi. مطلوب است:  
 (الف) نیرو در هر میله، (ب) انحراف سر  $A$ .

### مسئله نمونه ۴-۲

عضو  $CDE$  به تکیه‌گاه مفصلی  $E$  متصل است، و بر روی استوانه برنجی  $BD$  به قطر  $30$  mm قرار دارد. میله فولادی  $AC$ , به قطر  $22$  mm, از سوراخ عضو  $CDE$  گذشته، و توسط یک مهره محکم شده است. دمای این مجموعه  $20^\circ\text{C}$  است. دمای استوانه برنجی را به  $50^\circ\text{C}$  می‌رسانیم، اما دمای میله  $AC$  را ثابت نگه می‌داریم. تنش در استوانه برنجی را بیابید. تمام قطعات فاقد تنش اولیه هستند.

برای برنج:

$$E = 105 \text{ GPa}$$


$$\alpha = 20.4 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

برای فولاد:

$$E = 200 \text{ GPa}$$


$$\alpha = 11.7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

۲۷-۲ مساحت مقطع عرضی هر یک از دورابطه آلمینیومی  $E$  برابر با  $125 \text{ mm}^2$  است. انحراف نقطه  $E$  را بیابید. برای آلمینیوم،  $E = 75 \text{ GPa}$ .



شکل ۲۷-۲

۲۶-۲ هر یک از رابطهای فولادی  $AB$  و  $CD$  دارای مقطع عرضی به ابعاد  $1 \text{ in} \times \frac{1}{4} \text{ in}$  است. ماکزیمم انحراف مجاز نقطه  $E$  برابر با  $1\text{ in}$  است. ماکزیمم بار مجاز واردہ را بیابید. برای فولاد،  $E = 29 \times 10^6 \text{ psi}$ .




شکل ۲۶-۲

بار  $P = 4 \text{ kN}$  بر میله مرکب  $ABC$  وارد شده است. برای ۱۹-۲

هر دو قسمت آلومینیومی این میله،  $E = 70 \text{ GPa}$ .

مطلوب است: (الف) اندازه  $Q$ ، به طوری که انحراف

نقطه  $A$  صفر باشد، (ب) انحراف متناظر نقطه  $B$



شکل ۱۹-۲ و ۲۰-۲